



Méthode de Traitement du Béton

- **Ponçage avec les fers**
- **Ponçage avec les résines**
- **Coloration du béton**
- **Durcissement**
- **Poli Mécanique**
- **Traitement de Protection**

PONÇAGE AVEC LES FERS

Commencer le ponçage en vérifiant la dureté du béton pour le choix des fers.
Passer ensuite le Fer Falkor 5S grain 30 ou 60 suivant l'état du sol, à sec ou au mouillé.
Enlever la poussière ou la boue et passer le Fer Falkor 5S grain 120.



Fer Falkor 5S MB
Pour Béton Standard



Fer Falkor 5S HB
Pour Béton Friable



Fer Falkor 5S SB
Pour Béton Dur

PONÇAGE AVEC LES RÉSINES

Continuer avec le Jumpy Green 3 sur sol mouillé pour enlever les rayures du Fer Falkor 5S grain 120.
Passer ensuite le Jumpy Green 4 et le Jumpy Green 5 au mouillé. Nettoyer le sol.



Jumpy Green

COLORATION DU BÉTON

Si vous souhaitez colorer le béton, il faut appliquer le Concrete Color Dye.
Diluer avec 4L d'acétone.
Disponible en 12 teintes.



**Concrete Color
Dye**

DURCISSEMENT

Passer ensuite le Jumpy Green 6 au mouillé et appliquer le Giordamineral avec un mouilleur en lavage à plat.



Giordamineral
Minéralisant Hydrofuge



Jumpy Green

POLI MÉCANIQUE

Continuer le ponçage au mouillé avec le Jumpy Green 7 et le Jumpy Green 8. Et enfin, nettoyer avec le Giordasol.



Jumpy Green



Giordasol

TRAITEMENT DE PROTECTION

Afin de protéger le béton, appliquer le Giordex Béton avec un mouilleur. Pour obtenir une meilleure brillance, appliquer le Concrete Guard Lithium au vaporisateur puis, utiliser un disque en microfibre pour étaler uniformément le produit. Ensuite, polir le sol avec une polisseuse à haute vitesse et un pad blanc.



Giordex Béton
*Traitement
Hydro-Oléofuge*



**Concrete Guard
Lithium**
Finition Brillante



**Disque en
microfibre**



Pad Blanc